

# 47小时昼夜施工

## 官渡区一漏水管道修复

周边受影响区域用水将恢复正常

都市时报全媒体记者 张小燕

10月19日12时30分许，官渡区大梨园320国道旁DN1600主供水管道突发漏水。经昆明水务集团确认，漏水管道为八水厂主供水管道，漏水原因为管道自然漏损。截至10月21日12时，经连续47个小时昼夜抢修，管道修复工作完成，周边受影响区域用水也逐步恢复正常。



施工人员在漏水管道现场抢修 本组图片 昆明水务集团供图

### 漏水管段破损严重 需整段更换为钢管

DN1600管道承担着黄土坡、清水海子、呈贡、马金铺、半岛螺蛳湾、古滇等片区的供水，漏水导致黄土坡片区、清水海子片区、昆明车辆段昆明南动车组运用所、白水塘社区、新兴职业学院、普洛斯昆明经开(清水)综合产业园出现水压下降或停水现象。

为降低抢修期间造成的供水影响，昆明水务集团确定了漏水点，并及时关闭相关阀门控制漏损，对该管段进行停水作业，停止320国道旁至石牛山高位水池供水，同时调整八水厂二期DN1800管道供水量，区域内缺口水量暂由石牛山高位水池存水补充，抢修队伍及设备全部到位并开展抢修工作。

由于基坑开挖后发现漏水管段破损严重，经综合研判，需要更换整段受损球墨铸铁管为钢管。加之现场施工作业面较复杂，漏损管道埋深超过7米，开挖工程量较大，施工难度增加。现场需完成钢板桩支护搭建、拆除破损管道和更换管道等工序。

### 抢修的同时 应急送水保障民生

自10月19日12时30分管道漏损发生后，昆明水务集团立即启动应急预案，调集抢修施工队伍与大型机械设备赶赴现场，实行24小时不间断轮班作业。

抢修期间，为最大限度降低对居民生活的影响，昆明水务集团同步启动了多项应急保障措施，安排6辆应急送水车连续开展送水服务，优先保障受影响区域学校、医院用水需求。同时，科学调度石牛山高位水池存水补充区域内缺口水量。恢复马金铺水厂生产，于10月20日10时向马金铺、古滇片区正常供水，日均供水量3.5万立方米，有效降低抢修期间造成的供水影响。

抢修期间，施工人员克服了短时强降雨、施工作业面复杂、受损管道埋深过深等多重困难，圆满完成管道修复工作。截至10月21日12时，经过连续47个小时昼夜抢修，管道修复工作顺利完成，待管道冲洗完成，水质合格后逐步恢复供水，周边受影响区域用水也将恢复正常。

昆明水务集团提醒广大市民，恢复供水后，初期可能出现短暂水质浑浊现象，建议排放片刻后使用。如有任何用水疑问，请拨打昆明水务集团24小时供水服务热线96106咨询。

## 7个路段事故多发 云南交警请你谨慎驾驶

天气渐凉，雨雾天气增多，云南交警对交通事故多发的7个路段进行公布提示。驾驶人经这些路段时，务必仔细观察路况和标志标牌提示，规范操作，控制车速，保持安全跟车距离，严禁疲劳驾驶、酒后驾驶、超速行驶、强超抢会。在转弯过程中要避免急踩刹车、猛打方向，确保谨慎通行。若车辆发生故障或交通事故，请牢记“车靠边、人撤离、即报警”，最大限度避免或降低二次事故损害后果。

**昆明市：**G324 福昆线 K2483-K2515 (水晶坡至石牛路口) 路段系国道二级公

路，全长约32公里，途经阳宗海、经开区。该路段道路通行条件复杂，弯多坡陡、村庄集中、平交路口多、货运车辆流量大，雨天路面湿滑，极易发生车辆侧翻失控碰撞事故。请驾驶人注意观察、控制车速、保持车距、谨慎驾驶。

**曲靖市：**沪昆高速 K2153+100M-K2159+500M 路段有急弯、长下坡，车速过快易导致车辆失控、刹车失效，请驾驶人控制车速、保持车距、谨慎驾驶。

**玉溪市：**澄江市右所镇小湾路 K0-K1+600M，为通往小湾民宿村的唯一道

路，该路段多急弯、陡坡，道路依山而建，受地理条件限制，道路较窄，部分路段仅勉强允许两车交错通行，请驾驶人文明礼让，不随意停放车辆，会车时保持一定的安全距离，谨慎驾驶。

**普洱市：**澜沧县 G214 国道西澜线 K2869+0M-K2879+0M 路段有平交路口、急弯、连续弯道，存在视距不足、人车混行、防护设施不全等安全隐患，请驾驶人控制车速、保持车距、谨慎驾驶。

**普洱市：**省道 S221 镇曲线 (宁洱段) K91M-K101M 为水毁路段，请驾驶人谨慎

驾驶，注意安全，仔细观察，确保安全后再通过。

**迪庆州：**马宁线 K2960-K2970 路段途经村镇，弯多坡陡，车流量较大，请驾驶人控制车速、保持车距、谨慎驾驶，严禁违法超车，严禁超速行驶。

**云南公安交警总队高速四支队：**玉溪澄江昆明绕城高速晋宁方向 K107 (仙湖立交) 高速公路出口路段，存在道路变窄、车流量大易引发交通拥堵情况，请驾驶人减速慢行、保持车距、谨慎驾驶，不要穿插。

据云南交警