

云南消防曝光 36 个存在火灾隐患和消防违法行为的单位 昆明汉庭酒店、汇都国际物业上榜

都市时报全媒体记者 王丹丹 通讯员 李媛池

2月29日,云南省消防救援总队发布《云南省火灾隐患和消防违法行为曝光清单》,对部分存在火灾隐患和消防违法行为的单位进行曝光。其中,昆明有汉庭酒店有限公司、经开区洛羊铭都床上用品加工厂、汇都国际物业服务有限公司3家单位上榜。全省各地多家酒店、歌厅、网吧、商贸公司和幼儿园等关键单位也被曝光。

昆明

单位名称:昆明汉庭酒店有限公司
隐患问题:1.消防控制室主机故障;2.楼顶末端试水压力不足。

单位名称:昆明经开区洛羊铭都床上用品加工厂
隐患问题:厂房与居住场所设置在同一建筑物内。

单位名称:昆明汇都国际物业服务服务有限公司
隐患问题:火灾自动报警系统主机故障。

昭通

单位名称:盐津乐道·名都
隐患问题:1. 酒店将二层和七层外租,未明确各方的消防安全责任;2. 酒店三层西北侧安全出口处未按标准要求设置消防安全标志和应急照明灯,酒店六至七层东北侧疏散楼梯堆放杂物;3. 酒店七层未设置应急照明灯、消防安全标志,未配置灭火器;4. 未按要求每年对建筑消防设施进行一次全面检测。

单位名称:威信县青云酒店
隐患问题:1. 楼顶稳压泵不能正常启泵;2.三层、四层防火门顺序器缺失;3. 二层疏散楼梯间防火门被拆除。

单位名称:昭通力豪酒店管理有限公司一分店
隐患问题:1. 应急照明灯照度不够;2.疏散通道堆放杂物;3. 喷淋系统喷头溅水盘损坏;4.常闭式防火门未保持常闭;5. 员工未进行岗前培训。

曲靖

单位名称:曲靖中龙市场物业服务服务有限公司(万宇国际商贸城)
隐患问题:1. 消防控制室值班人员未持证上岗;2. 楼梯间停放电动自行车;3. 消防水带接口

密封不严,存在漏水情况;4.消防联动控制器存在故障,且报警点未及时修复和确认复位;5. 消防水泵控制柜处于手动控制模式;6.测试自动喷水灭火系统湿式报警阀组,水力警铃不会报警、联动控制器未反馈水流指示器动作信息。

单位名称:富源润兴物业服务有限责任公司
隐患问题:1. 室内消火栓系统不能正常使用;2. 自动喷水灭火系统不能正常使用;3. 防排烟设施不能正常使用;4. 火灾自动报警系统不能正常运行;5. 防排烟系统、消防水泵不能正常联动控制;6. 部分感烟探测器防尘罩未拆除;7. 部分疏散指示标志损坏;8.疏散通道堆放杂物;9.常闭式防火门未保持关闭。

单位名称:会泽金钟街道晨曦第二幼儿园
隐患问题:1. 灭火器灭火级别配置不符合要求,且到期未送检,部分灭火器达到报废年限;2. 部分疏散指示标志、安全出口标志未保持完好,疏散通道应急照明灯设置数量不足;3. 室内消火栓水带未保持完好有效,放水测试自动喷水灭火系统,末端试水装置处压力表显示为0;4. 疏散楼梯间未按要求设置为封闭楼梯间,且违规设置功能用房;5. 幼儿教室大于50平方米仅设置一个疏散出口;6. 建筑四层违规设置为儿童用房。

楚雄

单位名称:双柏县微雅瑞日用百货经营部
隐患问题:1. 一层自动扶梯下方临时搭建仓库的疏散走道两侧隔墙和房间隔墙使用可燃材料装修;2. 消防控制室未实行24小时值班。

单位名称:楚雄蒙乐幼儿园
隐患问题:1. 在四层违规设置儿童活动用房;2. 外窗安装有安全防护栏,影响逃生和灭火救援;3.未设置火灾自动报警系统;4.未设置自动喷水灭火系统。

玉溪

单位名称: 通海县北城里网吧
隐患问题:门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物。

单位名称:峨山岩点旅游发

展有限公司
隐患问题:1.干粉灭火器数量配置不足;2.部分电气线路老化。

红河

单位名称:建水县金沙歌厅
隐患问题:1. 室内消火栓无水;2.自动喷水灭火系统无水;3. 疏散指示标志故障;4. 防火门闭门器损坏;5. 常闭式防火门处于开启状态;6.排烟风机无法启动;7. 火灾自动报警系统故障;8.声光火灾报警系统与火灾自动报警主机不能联动;9. 部分应急照明灯故障。

单位名称:云南原野酒店有限公司
隐患问题:1. 酒店东面疏散楼梯间内开设仓库门,影响疏散;2.东面一层楼梯间堆放杂物,占用疏散通道;3. 西面一层楼梯间摆放酒店监控设备,占用疏散通道;4.部分疏散指示标志故障。

单位名称:石屏县龙武镇鸿华宾馆
隐患问题: 安全出口数量不足。

文山

单位名称:丘北漫酌酒吧服务部
隐患问题: 违规采用易燃、可燃材料装修。

单位名称:文山思温商贸服务有限公司
隐患问题:1. 市场内违规设置冷库,未做任何防火分隔;2.市场内部分防火门闭门器、顺序器未保持完好有效;3. 电气火灾监控系统故障;4. 火灾自动报警系统主机停用;5. 配电室气体灭火系统停用;6. 市场内搭建泡沫夹芯建筑且违规住人;7. 消防控制室值班人员未持证上岗;8. 市场内车辆停放占用消防车通道。

普洱

单位名称:思茅区陈芸酒店
隐患问题:1. 楼顶使用泡沫夹芯材料;2.八层员工宿舍、会议室及厨房未安装消防设施;3.八层安全出口使用卷帘门;4. 电缆并未使用丙级防火门,上下层未采用防火材料封堵;5. 自动消防设施未检测维保。

单位名称:镇沅茶王商贸有限责任公司
隐患问题:安全出口数量不足。

西双版纳

单位名称:勐腊顺阖酒店有限公司
隐患问题:1. 部分灭火器超5年未送检;2. 楼梯间部分管道并未封堵;3.楼梯间堆放可燃物;4.客房窗户设置影响逃生、灭火救援的障碍物。

单位名称:勐腊绿成物业有限公司
隐患问题:1.火灾自动报警系统存在203个故障点;2.一扇防火卷帘未通电;3.小区电动车占用消防车通道,且消防车通道未喷涂标识;4.屋顶稳压设施停用。

大理

单位名称:宾川县宏艺幼儿园
隐患问题:1. 教学楼未设置应急照明灯、疏散指示标识;2.教学楼外窗安装影响逃生、灭火救援的铁栅栏;3.灭火器配置不足。

单位名称:漾濞芝兰商务酒店
隐患问题:1. 室内消火栓系统未设置消防水池、环状管网、稳压系统和水泵接合器;2. 客房内未设置疏散示意图、防烟面罩、手电筒。

保山

单位名称:施甸县向宇文化有限公司
隐患问题:1. 该场所所在建筑高度大于15米,未设置消火栓系统;2. 封闭楼梯间设置不符合规范要求。

单位名称:施甸县甸阳镇舞艺轩舞蹈培训中心
隐患问题:1. 该场所所在建筑高度大于15米,未设置消火栓系统;2. 封闭楼梯间设置不符合规范要求。

德宏

单位名称:瑞丽市畹町梦合纸制品加工厂
隐患问题:违规使用燃烧性能低于GB8624规定的A级彩钢夹芯板搭建临时员工宿舍。

单位名称:盈江县贝斯音乐酒吧
隐患问题:消防控制室主机故障。

丽江

单位名称:锦华丽江酒店管

理有限公司
隐患问题:未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业。

单位名称:永胜县永北镇正源平价超市
隐患问题:疏散通道、安全出口数量不足。

怒江

单位名称:泸水乐享量贩娱乐会所
隐患问题:1. 会所内常闭式防火门未保持常闭状态;2. 消防控制室无人员值班;3.会所一层、地下一层部分区域未设置自动报警和自动灭火系统;4. 会所南侧安全出口未直通室外;5. 会所地下一层燃气用具敷设不符合管理规定。

单位名称: 泸水途家精品酒店
隐患问题:1. 四层疏散通道和疏散楼梯堆放杂物;2. 北侧常闭式防火门未关闭;3. 四层室内消火栓水带缺失;4. 部分疏散指示标志配置不符合标准;5. 附属楼违规使用夹心彩钢板搭建。

迪庆

单位名称:香格里拉市鹏都酒店
隐患问题:1.一层停车场违规搭建泡沫夹芯板材质的临时建筑;2. 部分电线敷设不符合要求。

单位名称:香格里拉市瑞丰印象酒店
隐患问题:1.电表箱体破损;2. 部分消火栓箱内水带缺失;3. 厨房未配置灭火器;4. 部分疏散指示标志损坏;5. 部分常闭式防火门未保持常闭;6. 部分防火门闭门器、顺序器损坏;7.疏散通道堆放杂物;8.配电室内堆放杂物;9.违规使用卤素取暖器。

临沧

单位名称:耿马新名流歌厅
隐患问题:1. 安全出口疏散指示标志故障;2. 部分疏散指示标志设置不符合标准;3. 部分防火门未安装闭门器。

单位名称: 永德县永乾大酒店
隐患问题:1. 酒店多处防火门底部锈蚀损坏;2. 控制室控制柜主机显示联动系统有故障;3. 控制室值班人员脱岗。