

灭火器灭不了火苗、消防呼吸器过滤不了烟气毒性、消防水带一进水就破裂……

# 不合格消防产品何以流入市场

灭火器灭不了火苗、消防呼吸器过滤不了烟气毒性、消防水带一进水就破裂……不合格的消防器材不仅可能在关键时刻“掉链子”，本身也可能成为危险源。

为何“救命器材”成了“摆设”？不合格的消防器材是怎么流入市场的？新华视点记者展开了调查。

## 部分消防产品关键材料“以次充好”“偷梁换柱”

随着人们消防意识的提升，一些包含小型灭火器、防毒面具等消防器材的家用消防应急套装近年来销售火热，价格从几十元到几百元不等。同类产品价格为何如此悬殊？业内人士表示，消防器材质量参差不齐是主因。

记者梳理发现，在近年来国家、省、市有关部门的抽查检验中，不合格消防产品时有“上榜”。2024年，国家市场监督管理总局对防火门、过滤式消防自救呼吸器、手提式干粉灭火器等3种消防产品的抽查结果显示，不合格率分别为9.4%、9.1%和4.2%。

以应急套装中常见的灭火器为例，广州质量检验研究院新材料及无源医疗器械检验研究部相关负责人表示，按照规定，ABC干粉灭火剂主要组分为磷酸二氢铵，含量为75%；但抽检中发现，一些手提式干粉灭火器中被掺入滑石粉等廉价填充物，替代了磷酸二氢铵等有效成分。

记者在一份不合格产品的检测报告上看到，该产品第一主要组分磷酸二氢铵含量仅为43.8%。“在关键材料上‘以次充好’‘偷梁换柱’，从表面上看区别不大，但严重影响消防产品的灭火效能和安全性。”这名负责人说。

再如应急套装中经常配置的过滤式消防自救呼吸器，若关键过滤材料不达标，就不能有效过滤有毒烟雾和颗粒。检测标准要求，一定时间段内，呼吸器一氧化碳透过浓度的时间加权平均值不应大于200mL/m³。但从抽

检结果看，有的不合格产品该数值已超过1000mL/m³，原因就在于关键材料一氧化碳触媒被“动了手脚”。

广东乐昌市某消防器材公司负责人颜经理介绍，合格的触媒是化学催化剂，如果生产商使用干燥剂等非触媒材料替代，成本会低20%以上。“普通人很难仅凭肉眼和经验判断消防产品的质量，部分不法厂商就动了歪心思。”

2022年8月，浙江宁波发生一起火灾，造成7人遇难。火灾事故调查结果显示，事发地的独立式感烟火灾探测报警器和灭火器均为不合格产品，其中灭火器的灭火剂有效含量只有20%，距离国标要求的75%相差甚远。

## 不合格消防产品存在监管薄弱环节

不合格的消防产品是如何流入市场的？

记者调查发现，由于消防器材的生产门槛较低，厂商鱼龙混杂、产品质量参差不齐。

广州市质量监管部门的一名工作人员表示，不法生产场所往往规模小、设备简单、工艺粗糙，一旦某个场所被查处，不法分子会迅速转移生产设备、库存和人员，到新地方重起炉灶。“我们曾去过一个生产防火面具的小作坊，里面仅有几个工人在组装，不同化学成分的材料装在大桶里，填充工艺全凭工人自己把握，连质检员也没有。”

广东省市场监督管理局相关处室负责人说，根据查处的线索，也有个别正规厂家受利益驱使生产非标产品。“这些厂家按照客户的低价要求降低产品标准，定制化生产、点对点运输、不留库存。”在流通环节，由于鉴定消防产品质量需要较高专业能力，部分不法商家面对消费者的质询百般抵赖。

记者在某电商平台发现，有店铺售卖过滤式消防自救呼吸器“盲盒”。当记者询问这些不同



手提式干粉灭火器瓶体爆破试验后的样品状态 广州质量检验研究院 供图

品牌的产品是否合格时，商家仅发来一份来源不详的检测报告。还有商家出售“酒店款”和“家用款”，记者询问有何区别，商家坦言“酒店款是应付消防检查用的”“家用款质量更好”。

业内人士透露，所谓“酒店款”，往往是性能较差的不合格产品，一些购买者贪图便宜，对消防产品的重要性认识不足，存在“用低配应付检查”的思想。

此外，部分消防器材的使用规定流于形式，执法震慑力有待加强。

消防部门介绍，按照规定，干粉灭火器在出厂满5年后需进行检测充装，之后每1—2年再次进行检测充装。现实中因需要专业厂家收费服务，很多使用单位缺乏检测充装的意愿，让规定难以有效落实。

消防法规定，生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照产品质量法的规定从重处罚。法律专家称，许多消防产品质量案件的罚款金额只有几千元，违法成本较低。

## 专家建议

# 应从四方面对消防产品形成全流程全链条闭环监管

消防产品质量事关群众生命财产安全。受访专家表示，应从源头管控、过程监管、末端治理、市场引导四方面，加强部门协作、形成全流程全链条闭环监管。

一些拥有3C认证的消防产品，申请认证时的测试样品与实际量产版本差异较大，产品质量名不副实。对此，北京市东元(深圳)律师事务所律师邓永表示，一旦发现认证检验机构在消防产品认证、检验工作中存在严重违法违规行为，监管部门应从从严从重惩处。

针对消防产品生产、流通环节中的乱象，广州大学法学院教授欧卫安建议，有关部门组成综合执法检查组，采取突击暗访、随机抽检等多种方式开展监督检查。建立全链条信息共享平台和监管信息库，定期共享消防

产品流向、监督检查和执法数据。

在使用端，北京市京师律师事务所律师孟博建议，压实使用单位的主体责任，从严查处采购使用不合格消防产品的行为；加强消防安全意识教育，鼓励群众提供消防产品违法线索，从需求端挤压劣质产品的生存空间。

广东产品质量监督检验研究院消防产品检测室工作人员提示，消费者在选购消防产品时，尽量选择到正规的实体店购买，认真查看消防产品实物；如果网购，可登录“应急管理消防产品合格评定中心”网站查询，核对所购买的产品是否备案。注意保存好交易凭证，如遇消费纠纷，可拨打“12315”“12345”热线投诉举报。

新华视点记者 胡林果 邓华

## 刊登热线 63334455

● 金文波遗失警官证，警官证号：014864，登报声明作废。  
● 罗丽娟遗失道路运输经营许可证正本及营运许可，证号：530181083607，作废。  
● 谢云华遗失云A2117道路运输经营许可证正本，证号：530111300493，作废。  
● 昆明南枫商贸有限公司在平安银行昆明盘龙支行预留的印章遗失，登报作废。  
● 刘保学(证号：530111108091717)、李兴芬(证号：530111197405156565)遗失巡游出租汽车驾驶员证，特登报作废。  
● 昆明忠安经贸有限公司遗失在中国农业银行昆明城建大厦支行，账号：020901040005618的预留印法定代表人私章一枚，登报作废。  
● 昆明经济技术开发区新城阳光幼儿园遗失民办非企业单位登记证书正本(证号：滇昆经民证字第010002号，发证日期是2013年05月22日)、民办学校办学许可证正本(教民5301210602015号)、及公章和财务章各一枚，登报作废。  
● 昆明市晋宁区晋城街道办事处海晏村民委员会遗失财务专用章(编号：5301002361746)，登报作废。  
● 云南远盛建设工程有限公司遗失营业执照正本、副本，统一社会信用代码：91532501322307，8223，登报作废。  
● 澜沧沧源工程队遗失单位专用章5327002063164，登报作废。  
● 昆明永森健康管理有限公司，统一社会信用代码：91530111MAD1Y3D6P 遗失备案法定代表人私章(编号：5301003171670)，登报作废。  
● 高明兴兴塑料箱销售有限公司遗失嘉明县农村信用合作社开户许可证，核准号：J7310034514201，账号：6900020579738012，登报声明作废。  
● 昆明英特瑞家政服务有限公司统一社会信用代码：91530112MACR45N08J，遗失：公章、财务专用章、詹喻兴私章，现登报作废。  
● 云南创景园林绿化工程有限公司遗失预留在中国农业银行股份有限公司昆明明博支行的财务专用章一枚，账号：24011501040006979，登报作废。

云南润草生物科技有限责任公司遗失营业执照正本，统一社会信用代码：91530112MA6K721N4R，登报作废。  
● 归联保姆钟点做饭 65611572 63131702 (云南万彩房地产经纪有限责任公司)遗失营业执照正本，统一社会信用代码：91530112MA603YNT4D，核准日期：2021年1月25日，登报作废。  
● 本溪普天防雷检测有限公司云南分公司，统一社会信用代码：91530102MA6L08CZ7L，核准日期：2020年6月22日，遗失营业执照正本原件，登报作废。  
● 昆明明瑞公共电脑在中信银行昆明安福路支行开立基本账户(账号：8111901012400236908)因遗失中信银行昆明安福路支行开户许可证，特此登报作废。  
● 云南云创清洁服务有限公司(开户银行：富滇银行昆明民航路支行、账号：12087191703000000859、开户许可证核准号：J7310061321101) 遗失开户许可证、预留印鉴法人章、财务章，登报挂失作废。  
● 注册公告  
昆明市东川区建设建设工程质量检测有限公司于2025年11月3日经公司股东会决议解散，并成立清算组。请公司债权人自本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。逾期未申报债权的，视为放弃此权利。  
昆明市东川区建设建设工程质量检测有限公司清算组  
2025年11月12日

● 归联保姆钟点做饭 65611572 63131702 (云南万彩房地产经纪有限责任公司)遗失营业执照正本，统一社会信用代码：91530112MA603YNT4D，核准日期：2021年1月25日，登报作废。  
● 本溪普天防雷检测有限公司云南分公司，统一社会信用代码：91530102MA6L08CZ7L，核准日期：2020年6月22日，遗失营业执照正本原件，登报作废。  
● 昆明明瑞公共电脑在中信银行昆明安福路支行开立基本账户(账号：8111901012400236908)因遗失中信银行昆明安福路支行开户许可证，特此登报作废。  
● 云南云创清洁服务有限公司(开户银行：富滇银行昆明民航路支行、账号：12087191703000000859、开户许可证核准号：J7310061321101) 遗失开户许可证、预留印鉴法人章、财务章，登报挂失作废。  
● 注册公告  
昆明市东川区建设建设工程质量检测有限公司于2025年11月3日经公司股东会决议解散，并成立清算组。请公司债权人自本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。逾期未申报债权的，视为放弃此权利。  
昆明市东川区建设建设工程质量检测有限公司清算组  
2025年11月12日

云南师范大学 2025 级研究生法律(法学)专业学生熊宇能学生证(研究生证)丢失，学号：2537020037，声明作废。  
昆明瑞泽公众电脑在中信银行昆明安福路支行开立基本账户(账号：8111901012400236908)因遗失中信银行昆明安福路支行开户许可证，特此登报作废。  
云南云创清洁服务有限公司(开户银行：富滇银行昆明民航路支行、账号：12087191703000000859、开户许可证核准号：J7310061321101) 遗失开户许可证、预留印鉴法人章、财务章，登报挂失作废。  
注册公告  
宜良县宜路阳光青少年事务社会工作服务中心(统一社会信用代码：51530128MJT412760G)于2025年10月26日经理事会决议解散，并成立清算组，请宜良县宜路阳光青少年事务社会工作服务中心债权人自本公告发布之日起45日内向清算组申报债权。逾期未申报债权的视为放弃此权利。  
宜良县宜路阳光青少年事务社会工作服务中心清算组  
2025年10月26日

谢丽书(身份证号：53242619\*\*\*\*1728) 遗失别样幸福城4号地板2幢904号房(商品房购房合同)，合同签订号：KMGD2015041002487，登报作废。  
新瑞木星(云南)科技有限公司遗失营业执照正本，统一社会信用代码：91530103MADBYK2X05，发证日期：2023年12月21日，遗失公章、财务专用章和法定代表人张峻森私章，登报作废。  
解除劳动合同的公告  
徐双林，身份证号：53222719\*\*\*\*0517，该人员在2025年10月24日8:30至2025年11月9日17:30连续旷工3日以上，严重违反公司规章制度，根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十九条第二款之规定，公司决定自2025年11月10日依法解除与徐双林的劳动关系。2025年11月4日公司通过EMS快递、短信的方式向你送达解除劳动合同通知书，你已签收，公司多次联系未果，现公告向你送达解除劳动合同通知书，特此公告。  
云南高创人才服务有限公司  
2025年11月12日

公告·挂失 63200705  
● 环奉轩专业铺面、办公室、家装装饰服务一条龙 15198713358  
● 黄金春遗失昆明市公安局官渡分局警官证，证号：015273，登报作废。  
● 李万凤(身份证号：530103196902112120) 遗失退休证，登报作废。  
弃婴公告  
本人于2022年07月15日在夕阳湖畔村山上捡到一名男弃婴，至今有三年多，望其亲生父母或亲属自公告之日起60日内持有效证件与杨帆联系，联系电话：13888217280，逾期将按国家有关法规安置。 特此公告！  
杨帆  
2025年11月12日  
云南南塔进出口有限公司遗失在中国工商银行股份有限公司昆明新螺蛳湾第二支行(账号：250206160910025875) 预留的财务专用章(编码：5301003288908)、杨祖华私章(编码：5301003288907)，登报作废。